



Imprimante HP Stitch S1000 126 pouces

Informations d'introduction

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Édition 1

## **Notes légales**

Les renseignements contenus dans ce document peuvent être modifiés sans préavis.

Les seules garanties couvrant les produits et les services HP sont celles stipulées de façon explicite dans les déclarations de garantie accompagnant ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne doit être considérée comme constituant une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des éventuelles omissions ou erreurs d'ordre technique ou éditorial contenues dans le présent document.

---

# Sommaire

<b>Imprimante HP Stitch S1000 126 pouces .....</b>	<b>1</b>
Informations d'introduction .....	1
Notes légales .....	1
Mesures de sécurité .....	2
Logiciel de l'imprimante .....	5
Messages de l'imprimante .....	6
Spécifications de l'imprimante (sous NMR : BCLAA-1909) .....	10



# Imprimante HP Stitch S1000 126 pouces

## Informations d'introduction

### Qu'est-ce que c'est ?

Votre imprimante est une imprimante à jet d'encre par sublimation destinée à l'impression de conceptions de haute qualité d'une largeur pouvant atteindre 3,2 m.

Les fonctions principales sont les suivantes :

- Capacité d'impression sur du papier de transfert ou directement sur textile, même sur des matériaux poreux
- Têtes d'impression auto-remplaçables
- Outils de gestion de la couleur faciles à utiliser comme la corcondance des couleurs HP professionnel Pantone
- Des centaines de préréglages de substrat disponibles

Ce document de présentation intègre les mentions légales et les instructions liées à la sécurité, décrit le logiciel de l'imprimante et répertorie les messages d'erreur que vous pouvez rencontrer, ainsi que les spécifications d'imprimante.

### Où se trouve le manuel de l'utilisateur ?

Les documents suivants sont disponibles pour votre imprimante :

- Guide de préparation du site
- Guide d'installation
- Informations d'introduction (ce document)
- Manuel de l'utilisateur
- Informations légales
- Garantie limitée

Ils peuvent être téléchargés à partir du site :

<http://www.hp.com/go/StitchS1000126in/manuals>

## Notes légales

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Les renseignements contenus dans ce document peuvent être modifiés sans préavis. Les seules garanties couvrant les produits et les services HP sont celles stipulées de façon explicite dans les déclarations de garantie accompagnant ces produits et services. Rien dans le présent document ne peut être considéré comme constituant une garantie supplémentaire.

HP n'est pas responsable en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles dans le présent document.

Vous trouverez la garantie limitée HP expresse et les informations légales qui s'appliquent à votre produit dans la page Web appropriée indiquée ci-dessous sous « Où se trouve le manuel de l'utilisateur ? ». Dans certains pays ou régions, une version imprimée de la garantie limitée HP est fournie dans le carton. Dans les pays ou régions où la garantie n'est pas fournie au format imprimé, vous pouvez en demander une copie à l'adresse : <http://www.hp.com/go/orderdocuments>.

## Mesures de sécurité

Avant d'utiliser votre imprimante, lisez les consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement suivantes afin que les équipements soient utilisés en toute sécurité. L'utilisateur doit avoir été formé de manière adaptée et posséder l'expérience nécessaire pour être conscient des risques auxquels il s'expose en réalisant une tâche. Il doit également prendre les mesures qui s'imposent pour minimiser les risques pour lui-même et les autres. Les opérations doivent être supervisées en permanence.

### Instructions générales de sécurité

---



**AVERTISSEMENT !** Les informations fournies par la balise d'état de l'imprimante sont uniquement à des fins d'informations et elles ne sont pas liées à n'importe quel fournisseur de sécurité ou aux états de sécurité. Les étiquettes d'avertissement sur l'imprimante doivent toujours être prises en considération lors de l'utilisation de l'imprimante, quel que soit l'état indiqué par la balise.

---

Mettez l'imprimante hors tension à l'aide des disjoncteurs de branchement situés dans l'unité d'alimentation (UDP) du bâtiment et appelez votre responsable de maintenance dans les cas suivants :

- Le cordon d'alimentation est endommagé.
- Le boîtier de séchage est endommagé.
- L'imprimante a été endommagée par un impact.
- Un liquide s'est introduit dans l'imprimante.
- L'imprimante émet de la fumée ou une odeur inhabituelle.
- Le disjoncteur résiduel (disjoncteur de mise à la terre) intégré de l'imprimante s'est déclenché de façon répétée.
- Des fusibles ont sauté.
- Le fonctionnement de l'imprimante n'est pas normal.
- Le mécanisme ou le boîtier sont endommagés.

Mettez l'imprimante hors tension à l'aide des disjoncteurs de branchement dans les situations suivantes :

- Pendant un orage
- Au cours d'une coupure de courant

Prenez des précautions particulières avec les zones marquées d'étiquettes d'avertissement.

### Risque d'électrocution

---



**AVERTISSEMENT !** Les circuits internes et le système de séchage fonctionnent à des tensions dangereuses capables d'entraîner la mort ou de graves blessures corporelles.

---

Mettez l'imprimante hors tension en utilisant les disjoncteurs de branchement situés dans l'unité d'alimentation (UDP) du bâtiment avant de procéder à l'entretien de l'imprimante. Vous ne devez brancher l'imprimante que sur des prises électriques raccordées à la terre.

Pour éviter tout risque d'électrocution :

- N'essayez pas de démonter le module de séchage ou l'armoire électrique sauf lors de l'exécution de tâches de maintenance du matériel. Dans ce cas, suivez les instructions à la lettre.
- N'ouvrez aucun autre capot du système et ne retirez aucune prise.

- N'insérez aucun objet par les fentes de l'imprimante.
- Testez la fonctionnalité du disjoncteur différentiel à courant résiduel tous les ans (consultez la procédure ci-dessous).



**REMARQUE :** Un fusible qui a sauté peut signaler un dysfonctionnement des circuits électriques du système. Appelez votre responsable du service de maintenance et surtout ne tentez pas de remplacer le fusible par vous-même.

### Vérification de la fonctionnalité des disjoncteurs différentiels à courant résiduel

Suivant les recommandations standard du disjoncteur différentiel à courant résiduel, il est recommandé que le test du disjoncteur soit effectué tous les ans. La procédure est la suivante :

1. Mettez l'ordinateur intégré hors tension en utilisant le bouton d'**arrêt** dans le serveur d'impression interne (ou, dans Print Care, sélectionnez **Outils de l'imprimante > Options d'alimentation > Arrêt**). Ne mettez pas l'imprimante hors tension depuis l'interrupteur principal ou les disjoncteurs.



**ATTENTION :** Le processus d'arrêt prend un certain temps pour se terminer. Attendez que le voyant vert d'alimentation activé soit éteint avant de continuer.

2. Lorsque l'imprimante est éteinte, vérifiez que le RRB fonctionne correctement en appuyant sur le bouton test.
  - Si le RRB ne signale pas d'erreur lorsque vous appuyez sur le bouton test, cela signifie que le composant n'a pas fonctionné. Le RRB doit être remplacé pour des raisons de sécurité. Appelez votre représentant de service pour retirer et remplacer le RRB.
  - Si le RCCB se déclenche, cela indique qu'il fonctionne correctement. Réinitialisez le RRB à son état normal.

### Incendies

Le sous-système de séchage de l'imprimante fonctionne à des températures élevées. Appelez votre responsable du service de maintenance si le disjoncteur résiduel (disjoncteur de fuite à la terre) intégré de l'imprimante se déclenche de façon répétée. Pour éviter tout risque d'incendie, respectez les précautions suivantes :

- Utilisez la tension d'alimentation électrique spécifiée sur la plaque signalétique.
- Branchez les cordons d'alimentation sur des lignes dédiées ; chacune doit être protégée par un disjoncteur de branchement, conformément aux informations indiquées dans le guide de préparation du site.
- N'insérez aucun objet par les fentes de l'imprimante.
- Veillez à ne pas répandre de liquide sur l'imprimante. Après le nettoyage, assurez-vous que tous les composants sont secs avant d'utiliser l'imprimante de nouveau.
- N'utilisez pas de produit aérosol contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour de l'imprimante. Ne faites pas fonctionner l'imprimante dans une atmosphère explosive.
- Ne bloquez ni ne couvrez les ouvertures de l'imprimante.
- Ne tentez pas de modifier le module de séchage ni l'armoire électrique.
- Assurez-vous que la température de fonctionnement du substrat ne dépasse pas celle recommandée par le fabricant. Si cette information n'est pas disponible, demandez au fabricant. Ne chargez pas des substrats qui ne peuvent pas être utilisés à une température d'exploitation au-dessus de 125 °C.
- Ne chargez pas des substrats ayant des températures d'auto-inflammation inférieures à 250 °C. Voir la remarque ci-dessous. Aucune source d'allumage n'est à proximité du substrat.



**REMARQUE :** Méthode de test basée sur la norme EN ISO 6942:2002 : *Evaluation des matériaux et des assemblages de matériaux lors d'une exposition à une source de chaleur radiante, méthode B*. Les conditions d'essai pour déterminer la température lorsque le substrat s'enflamme (flamme ou lueur) étaient une densité de flux de chaleur des 30 kW/m<sup>2</sup>, colorimètre en cuivre et thermocouple de type K.

- Un entretien approprié et des consommables HP authentiques sont nécessaires pour s'assurer que l'imprimante fonctionne en toute sécurité comme prévu. L'utilisation de consommables non-HP (mousses, filtres, rouleau de nettoyage des têtes d'impression et encres) peut présenter un risque d'incendie.
- Les supports des LED, le faisceau et les boîtiers peuvent atteindre des températures élevées. Pour éviter tout risque d'incendie, respectez les précautions suivantes :
  - Prenez des précautions particulières avec les zones marquées d'étiquettes d'avertissement.
  - Ne placez pas d'objets couvrant les supports des LED, le faisceau et les boîtiers.
  - Veillez à ne pas répandre de liquide sur l'imprimante. Après le nettoyage, assurez-vous que tous les composants sont secs avant d'utiliser l'imprimante.
  - Ne tentez pas de modifier les supports des LED, le faisceau et les boîtiers.

## Risques liés à la chaleur

Le sous-système de séchage de l'imprimante fonctionne à des températures élevées. Vous risquez de vous brûler à leur contact. Les supports des LED (facultatifs), le faisceau et les boîtiers peuvent atteindre des températures élevées. Pour éviter tout risque de brûlures, respectez les précautions suivantes :

- Ne touchez pas les boîtiers internes du module de séchage de l'imprimante.
- Soyez vigilant lorsque vous accédez au circuit d'insertion du substrat.
- Prenez des précautions particulières avec les zones marquées d'étiquettes d'avertissement.
- Ne placez pas d'objets couvrant les supports des LED, le faisceau et les boîtiers.
- Ne tentez pas de modifier les supports des LED, le faisceau et les boîtiers.
- N'oubliez pas de laisser l'imprimante refroidir avant d'effectuer certaines opérations de maintenance.

## Risques mécaniques

L'imprimante comporte des pièces mobiles pouvant provoquer des blessures. Afin d'éviter toute blessure corporelle, observez les précautions suivantes lorsque vous travaillez à proximité de l'imprimante.

- Tenez vos vêtements et toute partie de votre corps à l'écart des pièces mobiles de l'imprimante.
- Évitez le port de colliers, de bracelets et de tout autre objet pendant.
- Si vos cheveux sont longs, essayez de les attacher afin qu'ils ne tombent pas dans l'imprimante.
- Veillez à ce que vos manches ou vos gants ne soient pas entraînés par les pièces mobiles de l'imprimante.
- Évitez de vous tenir à proximité des ventilateurs. Cela pourrait entraîner des blessures et réduire la qualité d'impression (en raison de l'obstruction du flux d'air).
- Ne touchez ni les engrenages ni les rouleaux en mouvement durant une impression.
- Ne faites pas fonctionner l'imprimante sans les capots.
- Faites attention en utilisant le pistolet à air. Lorsqu'il est utilisé à des fins de nettoyage, assurez-vous de respecter la réglementation locale, car des dispositions de sécurité supplémentaires peuvent s'appliquer.
- Faites attention lorsque vous manipulez le capot de sortie. Vous risquez de vous coincer les doigts. Si vous avez besoin d'ouvrir ou de fermer le capot, manipulez-le uniquement au centre, maintenez-le fermement et déplacez-le lentement.



**AVERTISSEMENT !** Faites attention lorsque vous ouvrez la table de chargement et ne la laissez *jamais* sans surveillance avec les deux loquets en position ouverte. Elle peut s'ouvrir par accident et entraîner des blessures graves. Vérifiez toujours que ses deux loquets sont correctement fermés.



**AVERTISSEMENT !** Assurez-vous d'utiliser des gants de protection (PPE) lors de l'installation du collecteur d'encre.

## Danger lié au rayonnement

Le rayonnement lumineux est émis à l'éclairage de la zone d'impression. Cet éclairage est en conformité avec les exigences du groupe exempté de la norme CEI 62471:2006 : *Sécurité photobiologique des lampes et des systèmes de lampes*. Toutefois, il est recommandé de ne pas regarder directement les LED lorsqu'elles sont allumées. Ne modifiez pas le module.

## Risques liés aux substances chimiques

Veillez consulter les fiches de données de sécurité disponibles à l'adresse <http://www.hp.com/go/msds> pour identifier les composants chimiques de vos consommables (matériaux et agents). Un système de ventilation suffisant doit être fourni afin de vous assurer que l'exposition potentielle à ces substances est correctement contrôlée. Consultez votre spécialiste en conditionnement d'air et en matière d'environnement, de santé et de sécurité pour d'autres conseils sur les mesures appropriées à votre emplacement.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous aux sections « Ventilation » et « Climatisation » incluses dans le guide de préparation du site, disponibles à l'adresse : <http://www.hp.com/go/StitchS1000126in/manuals>.

## Risques liés aux substrats lourds

Lors du transport de substrats lourds, soyez vigilant afin d'éviter toute blessure corporelle.

- La manipulation de rouleaux de substrat lourds requiert toujours deux personnes. Agissez prudemment afin d'éviter toute blessure, notamment celles au dos.
- Utilisez toujours un chariot élévateur, un transpalette ou tout autre équipement de manutention pour soulever des supports. L'imprimante a été conçue pour être compatible avec la plupart de ces appareils.
- Portez toujours des équipements de protection personnelle, y compris des bottes et des gants.

## Manipulation de l'encre et de condensés

HP recommande le port de gants lors de la manipulation des composants et des condensés du système d'encre.

## Ventilation

Une ventilation d'air frais est nécessaire pour conserver une température ambiante confortable. La ventilation doit répondre aux directives et réglementations locales en matière de santé et de sécurité de l'environnement. Suivez les recommandations de ventilation dans le guide de préparation du site, disponible à l'adresse : <http://www.hp.com/go/StitchS1000126in/manuals>.



**REMARQUE :** Les unités de ventilation ne doivent pas souffler de l'air directement sur l'imprimante.

## Climatisation

En plus de la ventilation d'air frais pour éviter les risques sanitaires, pensez aussi à maintenir les niveaux ambiants du lieu de travail en garantissant le respect des conditions d'utilisation climatiques précisées dans ce document (voir [Spécifications environnementales à la page 10](#)) afin d'éviter un manque de confort pour l'opérateur ou une défaillance de l'équipement. Le système de climatisation de l'espace de travail devrait tenir compte du fait que l'équipement produit de la chaleur. Plus précisément, la dissipation de la puissance de l'imprimante est de 6,0 kW .

La climatisation doit répondre aux directives et réglementations locales en matière de santé et de sécurité de l'environnement.



**REMARQUE :** Les unités de climatisation ne doivent pas souffler de l'air sur l'équipement.

## Logiciel de l'imprimante

Le serveur d'impression interne HP est fourni avec votre imprimante et est déjà installé dans l'ordinateur intégré de l'imprimante. Il affiche les alertes de l'imprimante et un résumé de l'état de l'imprimante, gère les tâches d'impression et doit être utilisé pour interagir de plusieurs manières avec l'imprimante.

Le programme HP Print Care est fourni avec votre imprimante et est déjà installé sur l'ordinateur intégré de l'imprimante. Il affiche l'état de l'imprimante et le détail de l'historique et vous aide à entretenir l'imprimante et à résoudre les problèmes qui peuvent survenir.

Un RIP (Raster Image Processor) doit être exécuté sur un ordinateur séparé : il ne peut pas être installé sur l'ordinateur intégré de l'imprimante. Il n'est pas fourni avec l'imprimante et doit être acheté séparément.

## Messages de l'imprimante

Parfois, des messages tels que les suivants peuvent s'afficher dans la fenêtre du serveur d'impression interne. Il en existe de deux types : des messages de texte, à titre informatif, et des messages contenant des codes numériques, ce qui signifie que l'imprimante a détecté un problème ou un dysfonctionnement. Lorsqu'un de ces messages apparaît, veuillez suivre les instructions fournies par l'imprimante et consultez le tableau ci-dessous. Si vous avez des doutes sur la réponse apportée, ou si vous avez suivi la procédure mais que le problème persiste, contactez votre représentant de maintenance.

Message ou code	Recommandation
Cartouche [Couleur] expirée	Remplacez la cartouche.
Cartouche [couleur] modifiée	Remplacez la cartouche.
Faible niveau d'encre pour la cartouche [Couleur]	Préparez-vous à remplacer prochainement la cartouche d'encre.
Cartouche [(Couleur) manquante	Installez la cartouche correspondante.
La cartouche [Couleur] contient de l'encre non HP	Nous vous recommandons d'installer une cartouche HP pour des performances optimales.
Cartouche [(Couleur) épuisée	Remplacez la cartouche.
Tête d'impression [couleur] manquante	Installez la tête d'impression correspondante.
Tête impression [Couleur] hors garantie	La garantie de la tête d'impression est terminée, car elle est utilisée depuis une longue période, en raison du volume d'encre déjà utilisé ou parce que de l'encre non HP a été utilisée. Reportez-vous au document traitant de la garantie limitée.
Une erreur s'est produite lors de la détection de la tête d'impression	Retirez la tête d'impression, nettoyez toute trace d'encre sur les connecteurs électriques de la tête d'impression (n'essayez pas de nettoyer les buses) et réinsérez la tête d'impression.
Vérification du système de fichiers	Après un arrêt anormal, l'imprimante effectue une vérification du système de fichiers, ce qui peut prendre quelques minutes.
Vérification de l'imprimante	L'imprimante effectue des vérifications et un cycle de refroidissement après avoir terminé une tâche.
Nettoyage du récipient du détecteur de gouttes	Nettoyez les dépôts d'encre.

Message ou code	Recommandation
Bourrage du rouleau de nettoyage	Accédez au serveur d'impression interne et sélectionnez le menu Kit encreur, puis <b>Vérifier le rouleau de nettoyage</b> . Sortez le système abritant le rouleau de nettoyage des têtes d'impression, relevez les roues d'entraînement, faites tourner le rouleau à la main vers l'avant, puis rabaissez les roues d'entraînement et remplacez le système dans l'imprimante.
Etalonnage de la couleur annulé suite à des erreurs de numérisation	La mire de test de calibrage des couleurs n'a pu être correctement numérisée avec le substrat actuel.
Connexion	Le serveur d'impression interne se connecte à l'imprimante.
Connexion à l'imprimante, veuillez patienter	Le serveur d'impression interne démarre l'imprimante.
Déconnecté	L'imprimante est éteinte ou n'est pas détectée.
Actions après mise à niveau du microprogramme	Une mise à jour du microprogramme est en cours.
Séchage de l'encre	L'imprimante est en cours de séchage des derniers passages d'une tâche après son impression.
Kit encreur non prêt pour l'impression	Patiencez un instant. Si l'imprimante ne repart pas, relancez-la.
Impression annulée en raison du manque de données reçues de l'IPS	Si le problème persiste, vérifiez la configuration de l'ordinateur intégré, sur lequel est exécuté le serveur d'impression interne.
Erreur de calibration du détecteur de ligne : substrat trop petit	Chargez un plus grand substrat.
Rouleau de nettoyage bas	Préparez-vous à remplacer prochainement le rouleau de nettoyage des têtes d'impression.
Abaissez la manette	Abaissez les poignées de pression du substrat.
Maintenance n°# conseillée. Veuillez contacter HP.	Nous vous recommandons de prendre contact avec votre responsable du service de maintenance.
Aucun substrat chargé	Chargez le substrat.
Veuillez fermer le capteur de sécurité	Un circuit de sécurité est ouvert. Il doit être fermé afin de continuer à fonctionner.
Veuillez appuyer sur le bouton de réarmement	Appuyez sur le bouton bleu clignotant pour terminer la procédure de démarrage de l'imprimante.
Veuillez relâcher l'arrêt d'urgence	Un bouton d'urgence a été enfoncé. Il doit être relâché pour continuer de fonctionner.
Préparation de l'impression	L'imprimante effectue les contrôles et le préchauffage avant l'impression.

Message ou code	Recommandation
L'imprimante ne peut pas poursuivre l'impression	Vérifiez que l'alimentation triphasée fonctionne et que la température ambiante est dans la plage normale. Ce problème peut également être la conséquence de la présence de trous dans le substrat, à l'utilisation de substrats réfléchissants ou transparents ou à un capteur de température sale ou défectueux.
L'imprimante n'arrive pas à se refroidir	Si la température ambiante est dans la plage normale, ce problème peut être la conséquence d'un retrait trop rapide du substrat après l'impression. Essayez de laisser le substrat dans l'imprimante jusqu'à ce que les températures redescendent après l'impression.
L'imprimante n'arrive pas à chauffer	Vérifiez que l'alimentation triphasée fonctionne. Ce problème peut également être la conséquence de la présence de trous dans le substrat, à l'utilisation de substrats réfléchissants ou transparents ou à un capteur de température sale ou défectueux.
Têtes d'impression non alignées	Alignez les têtes d'impression.
Rempl. tête impress. incomplète	Le processus de remplacement des têtes d'impression n'a pas fonctionné.
Impression	L'impression est en cours.
Prête	L'imprimante est prête à recevoir et à effectuer une tâche d'impression.
Retirer la tête d'impression [couleur]	Retirez la tête d'impression.
Remplacer la cartouche [couleur]	Remplacez la cartouche.
Remplacer la tête d'impression [couleur]	Remplacez la tête d'impression.
Remplacez filtre aérosol	Remplacez les deux filtres aérosols.
Réinstaller la cartouche [couleur]	Remettez les cartouches en place.
Réinstaller la tête d'impression [couleur]	Repositionnez la tête d'impression.
Sélectionnez un nom de substrat dans l'IPS	Sélectionnez le nom du substrat chargé dans le serveur d'impression interne.
Démarrage en cours	L'imprimante est détectée lors du démarrage.
Bourrage substrat : retirez le substrat	Retirez tout substrat de l'imprimante (reportez-vous au guide de l'utilisateur).
Le substrat peut s'être détaché de la bobine arrière ou un glissement a été détecté. Le substrat sera déchargé.	Consultez le manuel de l'utilisateur.
Erreur de système	L'imprimante a rencontré une erreur système. Dans la fenêtre d'alerte, vous devriez voir le code numérique de l'erreur système.

Message ou code	Recommandation
Rouleau de nettoyage très bas	Préparez-vous à remplacer très prochainement le rouleau de nettoyage des têtes d'impression.
10.04.XX:YY	Problème avec les fusibles de l'armoire électrique. Le message dans l'IPS indiquera quel fusible est à l'origine du problème pour le remplacer. L'état de l'armoire électrique de diagnostic peut être utilisé pour confirmer que le problème est résolu.
10.06.09:40	Les arrêts d'urgence et/ou le relais de sécurité ont été activés. Vérifiez que les arrêts d'urgence ne sont pas activés. Si le problème persiste, exécutez un diagnostic pour identifier le problème.
10.06.09:41	Les arrêts d'urgence et/ou le relais de sécurité ont été activés. Vérifiez que les arrêts d'urgence ne sont pas activés dans l'imprimante, ni dans les unités d'entrée et de sortie. Si le problème persiste, exécutez un diagnostic pour identifier le problème.
22.02.0X:06	Bac endommagé du réservoir intermédiaire détecté. Poursuivez la procédure de maintenance du réservoir intermédiaire (reportez-vous à la section de l'assistant Print Care : <b>Remplacement d'un réservoir intermédiaire</b> ).
22.02.0X:07	Fin vie compart. interm. atteinte. Poursuivez la procédure de maintenance du réservoir intermédiaire (reportez-vous à la section de l'assistant Print Care : <b>Remplacement d'un réservoir intermédiaire</b> ).
46.05.0X:06	Fuite de la couche primaire X. Réinitialisez le loquet de la couche primaire et/ou vérifiez les joints thoriques. Si prob. persiste, appelez repr. assist.
47.01.06:52	Pince du rouleau de nettoyage des têtes d'impression déverrouillée. Assurez-vous que le système d'entraînement de l'assemblage du rouleau de nettoyage des têtes d'impression est correctement fermé, et qu'il n'y a aucun glissement entre le centre du rouleau de nettoyage de la tête d'impression et son moteur.
51.01.00:92	La fenêtre principale est ouverte. Fermez la fenêtre pour continuer l'impression. Si le problème persiste, exécutez un diagnostic pour identifier le problème.
58.02.00:02	Échec vérif. porte obt. spectro. ouverte/fermée. Exécutez le diagnostic de <b>vérification de capteur couleur</b> et vérifiez sur le côté kit encreur (IDS) de l'imprimante que l'obturateur s'ouvre et se ferme correctement. Si elle s'ouvre et se ferme mais que l'imprimante ne le détecte pas, nettoyez le spectrophotomètre. Si la porte ne s'ouvre pas et ne se ferme pas, installez un nouveau mécanisme obturateur (reportez-vous à la section <b>Remplacement de l'obturateur spectrophotomètre</b> dans le guide de l'utilisateur : <a href="http://www.hp.com/go/StitchS1000126in/manuals">http://www.hp.com/go/StitchS1000126in/manuals</a> ).

Message ou code	Recommandation
58.03.00:84	Échec étalonnage spectrophotomètre. Exécutez le diagnostic de <b>vérification de capteur couleur</b> . S'il y a un problème lié à l'obturateur du spectrophotomètre, remplacez-le (reportez-vous à la section <b>Remplacement de l'obturateur spectrophotomètre</b> dans le guide de l'utilisateur : <a href="http://www.hp.com/go/StitchS1000126in/manuals">http://www.hp.com/go/StitchS1000126in/manuals</a> ). Sinon, nettoyez le spectrophotomètre. Si le problème persiste, appelez votre technicien d'assistance.
86.01.00:01	Echec de déplacement du chariot. Assurez-vous que les opérations de maintenance régulières sont à jour, puis effectuez une opération pour <b>Réinitialiser le chariot</b> à partir du serveur d'impression interne. Effectuez également le processus de nettoyage du rail du chariot (reportez-vous à la section <b>Nettoyage de l'axe de numérisation et des transmissions mécaniques</b> dans le guide de l'utilisateur : <a href="http://www.hp.com/go/StitchS1000126in/manuals">http://www.hp.com/go/StitchS1000126in/manuals</a> ).

Le tableau ci-dessus comprend la plupart des codes numériques. Si vous recevez un code d'erreur qui n'est pas dans le tableau, suivez les instructions qui s'affichent dans le message.

## Spécifications de l'imprimante (sous NMR : BCLAA-1909)

### Caractéristiques électriques

Alimentation (normale)		6 kW
Fréquence		50 / 60 Hz
3Ø	Tension AC	200–240/380–415 V
	Courant max.	32 A / 23 A

### Spécifications acoustiques

Niveaux d'émissions sonores déclarés : niveaux maximum de pression sonore pondérés A (tiers) mesurés selon la norme ISO 11202.

Niveau de pression sonore inactif	52 dB (A)
Niveau de pression sonore en fonctionnement	64 dB (A)

### Spécifications environnementales

	Plage des températures	Plage d'humidité	Gradient de température
Fonctionnement pour une qualité d'impression optimale	20 à 25° C	30 à 60 % d'humidité relative	10°C/h ou moins

	Plage des températures	Plage d'humidité	Gradient de température
Fonctionnement pour impression standard	15 à 30 °C	20 à 70% d'humidité relative	10°C/h ou moins
Hors fonctionnement, en cours de transport ou de stockage, encre dans les tubes	5 à 55 °C *	90 % d'humidité relative à 55 °C	10°C/h ou moins
Hors fonctionnement, en cours de transport ou de stockage, pas d'encre dans les tubes	-10 à 55°C	90 % d'humidité relative à 55 °C	10°C/h ou moins

\* Si l'imprimante est maintenue à une température inférieure à 5°C, appelez votre responsable du service maintenance pour vider l'encre des tubes.

Altitude de fonctionnement maximum : 3 000 m.

L'imprimante ne doit pas être exposée aux rayons directs du soleil ou à tout autre forte source lumineuse, et il ne doit pas être utilisé dans un environnement poussiéreux.

### Spécifications physiques

Poids	1 205 kg
Épaisseur	5 740 mm
Profondeur	1 380 mm
Hauteur	1 670 mm
Poids avec la caisse	1 945 kg
Largeur avec caisse	5 860 mm
Profondeur avec caisse	1 810 mm
Hauteur avec la caisse	1 910 mm